

**Podružnica sv. Marka na Dalnjih Njivah (ok. 1688)**

*EŠD:* 2287

*Lokacija:* DALNJE NJIVE

*Objekt:* Podružnična cerkev sv. Marka

*Občina:* Črnomelj

*Predmet:* Leseni polihromirani oltar

*Avtor:* -

*Čas:* 19. stol.

*Velikost/mere:* Oltar: 340 x 240 cm; oltarni nastavek: 233 x 240 cm; slika sv. Marko: ok. 91 x 65,5 cm; slika v zgornji niši (papež) ok. 55 x 42 cm.

*Imetnik:* Rimokatoliška župnija Vinica

*Naročnik:* Rimokatoliška župnija Vinica, Vinica, župnik Jože Rački

*Odgovorna strokovna služba:* Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE

Novo mesto, odgovorna konservatorka Marinka Dražumerič

*Izvajalec/avtor posega:* Ivan Bogovčič s sodelavci

STANJE, UGOTOVITVE

Oltar se nahaja v neprimernem vlažnem okolju male podružnične cerkve. Sestavljen je iz oltarnega nastavka in lesenega pokrova okoli menze, spredaj je enostaven antependij z IHS monogramom. Ob straneh sta marmorirani plošči zaključeni s pilastroma, ki podpirata zaključka predele. Oltarni nastavek je sestavljen iz predele, osrednjega stebriščnega dela, s sliko v niši in zaveso baldahina ob straneh. Med stebroma ob straneh se nahajata figuri sv. Lucije na levi strani in sv. Katarine Sinajske (Egiptovske) na desni strani. Nad okvirjem slike je okrogla kartuša z napisom *SI MARKE ORA PRONOBIS*.

Atika je zgoraj zaključena z baldahinom, v sredi je manjša niša s sliko papeža (cerkveni oče?). Ob straneh sta sedeči angelski figuri. Prostor ob njiju in za njima pa dopolnjeta poslikana vrča, oziroma vazi z rožama. Na menzi je še manjše razpelo in kanonske table brez originalnih tekstov.

#### POROČILO O STANJU

Cerkvica je majhna enoprostorska celica s korom in pokritim preddverjem – lopo. Stoji tik ob cesti.

Ob rekonstrukciji ceste se je zvišal nivo ceste skoraj za 1 meter. To je povzročilo velike zadrege z odvodnjavanjem, ki je bilo do neke mere rešeno: med cesto in fasado je narejena površinska kineta, izvedena je bila drenaža celotnega obodnega zidovja.

Zgradba je v celoti v zelo slabem stanju. Streha, ki je bila v preteklosti že enkrat predelana, je pokrita z zarezniki, zvonik in prezbiterij pa s pocinkano pločevino. Obrob in žlebov ni. Ob zvoniku zamaka v notranjost in uničuje tudi notranji banjasti strop (omet na letvicah). Jugo zahodni vogalni slop je nagnjen in nima več povezave s parapetnim zidom lope.

*(Avtor: Ivan Bogovčič)*

Cerkev je bila v času župnika Račkija popolnoma obnovljena, kar prikazujejo tudi pričujoče fotografije. Opis obnove najdete v poglavju Čas velike obnove.



Sv. Marko, Dalnje Njive.



Levo: Restavriran oltar.

Desno: Zavetnik sv. Marko  
Evangelist.